

## Misrepresentation of Intertek Certified Product / Représentation erronée du produit certifié Intertek

### Dryer Booster Fan, Model: SDF200

Notification Type:	Misuse of Certification Mark / Mauvaise utilisation des marques de certification
Certification Type:	Not Intertek Certified

#### Notification

Intertek notifies consumers, retailers and distributors that we have been notified by the applicant that the products identified below have been misrepresented as Intertek Certified. / Intertek informe les consommateurs, les détaillants et les distributeurs que nous avons été avisés par le demandeur que les produits identifiés ci-dessous ont été mal représentés comme étant certifiés Intertek.

#### Company Identification

Ortech Industries Inc

#### Product Identification

For misrepresentation of certified product Dryer Booster Fan, Model: SDF200, Ortech Industries Inc and product is labeled and using a cETLus Certification Mark Control Number 4008888. Label photo on Page 2.

Pour fausse déclaration concernant le produit certifié Dryer Booster Fan, modèle : SDF200, Ortech Industries Inc. et le produit est étiqueté et utilise un numéro de contrôle de marque de certification cETLus 4008888. Photo de l'étiquette sur la page 2.

#### Hazard Involved

Not certified by Intertek./ Non certifié par Intertek.

#### What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation doit être immédiatement interrompue et revenir au point d'achat. Les distributeurs et les détaillants doivent cesser les ventes et retourner les inventaires à leurs fournisseurs.



Total Quality. Assured.

545 E Algonquin Road, Suite H  
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667  
[intertek.com](http://intertek.com)

Published: January 23, 2025  
Revised:

Public Notice ID: 2025-05  
Page 2 of 2

Photos and Images / Photos et images

